

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správa o výsledku kontroly plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne od Cintorínskej ulici

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

Dôvodovú správu

Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 22.09.2021

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:

Predkladám správu o výsledku kontroly : Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne od Cintorínskej ulici.

Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť primátora mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava Jaďud'a, MBA, v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly

„Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne od Cintorínskej ulici“

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Technické služby mesta Nová Baňa

Predmet kontroly: Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne od Cintorínskej ulici

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly bolo preveriť výmeru rekonštruovaného múra na cintoríne a porovnať s údajmi vo výkaze a výmere, ktorý bol súčasťou realizácie rekonštrukcii.

Miesto a čas vykonania kontroly: Cintorínska ulica 21. 07. 2021

Kontrola bola vykonaná nad rámec Plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť primátora mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.

Kontrola bola zameraná na zistenie skutočnej výmery múra, ktorý podliehal rekonštrukcii realizovanej v roku 2021.

Kontrolne zistenia

Múr tvorí 30 častí plôch, ktoré boli rekonštruované, sú ohraničené stĺpmi. Nie sú rovnomerné a od vnútornej časti od cintorína je plocha menšia, nakoľko je múr stavaný v miernom svahu. Vnútorňá strana múru od cintorína, ktorá podliehala rekonštrukcii má po dôkladnom premeraní každej jednej časti zvlášť spolu výmeru 129 m².

Vonkajšia strana múra od cesty, ktorá podliehala rekonštrukcii má po dôkladnom premeraní každej jednej časti zvlášť spolu výmeru 168 m².

Spolu má výmera rekonštruovanej plochy 297 m².

Odporúčania HK:

Nakoľko vo výkaze a výmere k rekonštrukcii múra na Cintorínskej ulici je zadávaný výmer 552,6 m² čo je o 255,6 m² viac, ako je reálna výmera múru, odporúčam bezodkladne prijať opatrenia a vyvodit' dôsledky u zodpovedných osôb, ktoré boli účastníkmi v procese rekonštrukcie múru.

Od zhotoviteľa diela žiadať dobropis na nevykonané práce, nakoľko skutočný stav nezodpovedá výmere vo výkaze a výmere a zrekonštruovaná bola výrazne menšia plocha.

Zhotoviteľ nemôže fakturovať viac, ako reálne práce vykonal.

Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam:

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky

Povinná osoba doručila hlavnej kontrolórke námietku, ktorú citujem v plnom znení:

„Dňa 25. 01. 2021 nám pán Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia výstavby a investícií mesta Nová Baňa, mailom poslal výkaz výmer k múru v cintoríne. Vzhľadom k tomu, že pán Ing. Jozef Spurný je kompetentná osoba vykonávať aj stavebný dozor a disponuje okrúhlo pečiatkou predpokladali sme, že predložený výkaz výmer môžeme pokladať za akceptovateľný.“

„ So spoločnosťou, ktorá na základe výzvy múru v cintoríne rekonštruovala, sme iniciovali osobné stretnutie, na ktoré bude prizvaný pán primátor , pán Ing. Jozef Spurný, hlavná kontrolórka mesta a právnička mesta Nová Baňa.“ O termíne stretnutia bude pán riaditeľ TS všetkých prizvaných informovať.“

Stretnutie bolo zrealizované a prebiehajú procesné úkony na nápravu kontrolných zistení.